
P910L Firmware Update Instruction

Step 1. Double click “P910L_FW_v03.01.exe” to extract files.
步驟一：連續點擊“P910L_FW_v03.01.exe”二次，進行檔案的解壓縮。
步骤一：连续点击“P910L_FW_v03.01.exe”二次，进行档案的解压缩。

Step 2. Connect the printer to PC/NB via USB cable.
步驟二：使用 USB 線材連結印像機和電腦。
步骤二：使用 USB 线材连结印像机和计算机。


Step 3. Power the printer on.
步驟三：打開印像機的電源。
步骤三：打开印像机的电源。

Step 4. Get into “P910L_FW_v03.01” folder. Double click “S6245-5Bupgrade.bat”.
步驟四：進入“P910L_FW_v03.01”資料夾，連續點擊“S6245-5Bupgrade.bat”二次，以開始進行韌體更新。
步骤四：进入“P910L_FW_v03.01”数据夹，连续点击“S6245-5Bupgrade.bat”二次，以开始进行韧体更新。



名稱	大小	類型	修改日期
D0461000-0200-S6245-5B-PARAM.BIN	64 KB	VLC media file (.bin)	2013/9/13 上午 11:45
E0220600-0300-CHC-S6245-5B-DSPAPP.BIN	256 KB	VLC media file (.bin)	2013/11/5 下午 08:30
package.ini	1 KB	組態設定值	2014/8/18 上午 09:50
S6245-5Bupgrade.bat	1 KB	MS-DOS 批次檔案	2013/9/3 下午 02:03
S6245-5Bupgrade.dll	304 KB	應用程式擴充	2013/9/3 下午 04:22
S6245-5Bupgrade.exe	104 KB	應用程式	2013/9/3 下午 01:55
S6245ColorMatch.dll	180 KB	應用程式擴充	2013/4/2 下午 03:44
S6245UsbCtrl.dll	92 KB	應用程式擴充	2013/4/2 下午 03:49
T0217800-0301-S6245-5B-MAINAPP.BIN	1,475 KB	VLC media file (.bin)	2014/8/18 上午 09:49

Step 5. Firmware update starts. Please wait until update ends. Never power off the printer during update.
步驟五：韌體更新開始，在更新過程中請勿關閉印像機的電源，直至更新完成。
步骤五：韧体更新开始，在更新过程中请勿关闭印像机的电源，直至更新完成。



Step 6. Confirm the following window is displayed. Update has been done.

步驟六：確認以下的視窗有正確地出現，才能關閉機台的電源。

步骤六：确认以下的窗口有正确地出现，才能关闭机台的电源。

